






Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm






NMO 532128-C



RECTO-VERSO / S blanc offset 100g/m² / I Noire pantone black C - Bleu pantone 299C / F 420x297 / P 105x74



IF NECESSARY
SI NECESSAIRE
SI NECESARIO



Padlocking the handle
Cadenassage de la poignée
Bloqueable para candados



max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm
min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm

Defeating the interlock in ON position
Déverrouillage de porte en position I et II
Desenganche del cerrojo en posición I y II

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- Disconnect all power before servicing.
- Be sure enclosure is closed securely before operating device.
- Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE

- Couper l'alimentation avant intervention.
- S'assurer de la fermeture du coffret avant manœuvre de l'appareil.
- Les essais des équipements sous tensions ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Si ces précautions ne sont pas respectées cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA

- Desenergice el equipo antes de una itervención.
- Asegurarse del cierre de la caja antes de manipular el equipo.
- Solamente el personal especializado deberra probar los equipos sobre tension.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

